

# 关于囊谦县历史遗留矿山核查工作 无主矿山的公告

为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实自然资源部生态修复部署的要求，围绕生态保护修复示范区建设目标任务，加快推进废弃矿山治理，切实做好废弃矿山治理恢复工作，根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函(2021]1283号)及青海省自然资源厅《关于印发“青海省历史遗留矿山核查工作方案”的通知》(青自然资函[2021]283号)的要求，囊谦县自然资源和林业草原局组织工作人员对辖区的历史遗留矿山进行核查，依据《土地复垦条例实施办法》第二十九条规定，现将初步核查废弃无主的历史遗留矿山核查结果，予以公告，请社会各界和人民群众予以监督，公开反映线索情况，我们将严格保密。公告期30日，联系人:囊谦县自然资源和林业草原局党德和，具体情况现将公告如下:

1. 图斑编号:6327000720001001，中心经度:95.728401184082，中心纬度:32.5321159362793，图斑面积:7282.4 m<sup>2</sup>，矿山位置:囊谦县着晓乡，损毁原因:村民露天晒盐场地占压土地，图斑大类:其他情形，图斑小类:建设类损毁，图斑核定面积:7282.4 m<sup>2</sup>，图斑属性:中转场地

(堆煤场、其他矿石堆、选矿场等)，恢复治理情况：未治理，调统一时点地类：工业用地，盐田，主要生态问题：植被破坏，修复方式：转型利用，修复方向：工矿仓储用地；

2. 图斑编号：CT6327252006000005001，中心经度：96.51468，中心纬度：32.176895，图斑面积：30588.74 m<sup>2</sup>，矿山位置：囊谦县香达镇，图斑核定面积：30588.74 m<sup>2</sup>，图斑属性：其他，恢复治理情况：未治理，调统一时点地类：天然牧草地，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：自然恢复，修复方向：草地；

3. 图斑编号：CT6327252011000016001，中心经度：96.03861，中心纬度：32.321182，图斑面积：14356.03 m<sup>2</sup>，图斑大类：其他情形，图斑小类：建设类损毁，矿山位置：囊谦县着晓乡，核定面积：14356.03 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：其他，三调统一时点地类：天然牧草地，主要生态问题：植被破坏，修复方式：自然恢复，修复方向：草地；

4. 图斑编号：CT6327252011000017001，中心经度：95.95073，中心纬度：32.338882，图斑面积：35927.27 m<sup>2</sup>，图斑大类：其他情形，图斑小类：建设类损毁，矿山位置：囊谦县着晓乡，核定面积：35927.27 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：固体废弃物堆场（煤矸石堆、废石堆、

排土场等)，三调统一时点地类：天然牧草地、农村道路，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：自然恢复，修复方向：草地；

5. 图斑编号：CT6327252011000017002，中心经度：95.95185，中心纬度：32.34101，图斑面积：74296.36 m<sup>2</sup>，图斑大类：其他情形，图斑小类：建设类损毁，矿山位置：囊谦县着晓乡，核定面积：74296.36 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：其他，三调统一时点地类：天然牧草地，主要生态问题：植被破坏，修复方式：自然恢复，修复方向：草地；

6. 图斑编号：CT6327252011000018001，中心经度：96.01401，中心纬度：32.25232，图斑面积：34406.9 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县着晓乡，核定面积：34406.9 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：天然牧草地、农村道路，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：辅助再生，修复方向：草地；

7. 图斑编号：CT6327252011000019001，中心经度：96.104294，中心纬度：32.33335，图斑面积：29563.69 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢

复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县着晓乡，核定面积：29563.69 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：天然牧草地，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：辅助再生，修复方向：草地；

8. 图斑编号：CT6327252011000021001，中心经度：96.84217，中心纬度：32.02429，图斑面积：26024.16 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县娘拉乡，核定面积：26024.16 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：天然牧草地，农村道路，河流水面，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：自然恢复，修复方向：草地；

9. 图斑编号：CT6327252011000021001，中心经度：96.84217，中心纬度：32.02429，图斑面积：26024.16 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县娘拉乡，核定面积：26024.16 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：天然牧草地，农村道路，河流水面，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：自然恢复，修复方向：草地；

10. 图斑编号：CT6327252011000021002，中心经度：96.84434，中心纬度：32.02421，图斑面积：63348.22 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县娘拉乡，核定面积：63348.22 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：农村道路，河流水面，内陆滩涂，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：辅助再生，修复方向：草地；

11. 图斑编号：CT6327252011000021003，中心经度：96.84571，中心纬度：32.02551，图斑面积：1865.76 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县娘拉乡，核定面积：1865.76 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：灌木林地，内陆滩涂，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：辅助再生，修复方向：其他土地；

12. 图斑编号：CT6327252014000006001，中心经度：96.51063，中心纬度：32.17904，图斑面积：57672.99 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县娘拉乡，核定面积：57672.99 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，

三调统一时点地类：天然牧草地,内陆滩涂, 主要生态问题: 植被破坏, 修复方式: 自然恢复, 修复方向: 其他土地;

13. 图斑编号: CT6327252014000007001, 中心经度: 96.51054, 中心纬度: 32.17572, 图斑面积: 17550.43 m<sup>2</sup>, 图斑大类: 历史遗留矿山, 图斑小类: 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山, 矿山位置: 囊谦县香达镇, 核定面积: 17550.43 m<sup>2</sup>, 恢复治理情况: 未治理, 修复方式: 生态重建, 修复方向: 其他土地;

14. 图斑编号: CT6327252015000023001, 中心经度: 96.7393, 中心纬度: 31.892525, 图斑面积: 27070.96 m<sup>2</sup>, 图斑大类: 历史遗留矿山, 图斑小类: 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山, 矿山位置: 囊谦县香达镇前买村, 核定面积: 27070.96 m<sup>2</sup>, 恢复治理情况: 未治理, 修复方式: 辅助再生, 修复方向: 草地;

15. 图斑编号: CT6327252016000012001, 中心经度: 96.55097, 中心纬度: 31.142376, 图斑面积: 30113.13 m<sup>2</sup>, 图斑大类: 历史遗留矿山, 图斑小类: 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山, 矿山位置: 囊谦县香达镇, 核定面积: 30113.13 m<sup>2</sup>, 恢复治理情况: 未治理, 修复方式: 自然恢复, 修复方向: 其他土地;

16. 图斑编号: CT6327252016000016001, 中心经

度: 95.56718, 中心纬度: 32.22185, 图斑面积: 16285.23 m<sup>2</sup>, 图斑大类: 历史遗留矿山, 图斑小类: 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山, 矿山位置: 囊谦县东坝乡, 核定面积: 16285.23 m<sup>2</sup>, 恢复治理情况: 未治理, 图斑属性: 采场, 三调统一时点地类: 天然牧草地, 河流水面, 主要生态问题: 土地损毁(含挖损、占压、塌陷土地), 修复方式: 辅助再生, 修复方向: 草地;

17. 图斑编号: CT6327252016000018001, 中心经度: 95.635666, 中心纬度: 32.236645, 图斑面积: 8798.0 m<sup>2</sup>, 图斑大类: 历史遗留矿山, 图斑小类: 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山, 矿山位置: 囊谦县东坝乡, 核定面积: 8798.0 m<sup>2</sup>, 恢复治理情况: 未治理, 图斑属性: 采场, 三调统一时点地类: 天然牧草地, 主要生态问题: 土地损毁(含挖损、占压、塌陷土地), 修复方式: 辅助再生, 修复方向: 草地;

18. 图斑编号: CT6327252011000020001, 中心经度: 96.12143, 中心纬度: 32.30424, 图斑面积: 37302.92 m<sup>2</sup>, 图斑大类: 历史遗留矿山, 图斑小类: 无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山, 矿山位置: 囊谦县着晓乡, 核定面积: 37302.92 m<sup>2</sup>, 恢复治理情况: 未治理, 修复方式: 自然恢复, 修复方向: 草地;

19. 图斑编号：CT6327252009000022001，中心经度：96.49336，中心纬度：32.002373，图斑面积：17865.09 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县白扎乡，核定面积：17865.09 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，修复方式：自然恢复：辅助再生，修复方向：草地；

20. 图斑编号：CT6327252016000024001，中心经度：96.25287，中心纬度：31.981794，图斑面积：3346.8 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县吉曲乡，核定面积：3346.8 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：天然牧草地，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：辅助再生，修复方向：草地；

21. 图斑编号：CT6327252016000025001，中心经度：95.80072，中心纬度：32.03667，图斑面积：19550.64 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县吉尼赛乡，核定面积：19550.64 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：乔木林地，天然牧草地，河流水面，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修



复方式：辅助再生，修复方向：草地；

22. 图斑编号：CT6327252016000029001，中心经度：96.47703，中心纬度：32.196014，图斑面积：3403.88 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县香达镇，核定面积：3403.88 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：城镇住宅用地，裸土地，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：转型利用，修复方向：住宅用地，公共管理与公共服务用地；

23. 图斑编号：CT632725201600003，中心经度：95.66137，中心纬度：32.063614，图斑面积：14094.58 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县朶羊乡，核定面积：14094.58 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：盐田，内陆滩涂，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：转型利用，修复方向：工矿仓储用地；

24. 图斑编号：CT6327252017000008001，中心经度：96.51449，中心纬度：32.179386，图斑面积：103468.82 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县香达镇，核

定面积：103468.82 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：河流水面，内陆滩涂，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：辅助再生，修复方向：其他土地；

25. 图斑编号：CT6327252017000008002，中心经度：96.516975，中心纬度：32.179665，图斑面积：119604.6 m<sup>2</sup>，图斑大类：历史遗留矿山，图斑小类：无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山，矿山位置：囊谦县香达镇，核定面积：119604.6 m<sup>2</sup>，恢复治理情况：未治理，图斑属性：采场，三调统一时点地类：河流水面，内陆滩涂，主要生态问题：土地损毁（含挖损、占压、塌陷土地），修复方式：辅助再生，修复方向：其他土地。

囊谦县自然资源和林业草原局

2022年7月20日